

## PROFIL KUMUH KAWASAN LIPAT KAIN (RP2KPKPK KAMPAR2022)

### GEOGRAFIS

#### KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Kampar Kiri  
Nama Desa/Kelurahan = Kelurahan Lipat Kain  
Nama Kawasan = Kawasan Lipat Kain

#### LUAS

Luas Kelurahan = 5,183 Ha      Latitude = 0° 1'30.33"U  
Luas Kawasan Kumuh = 11,20 Ha      Longitude = 101°12'14.71"T

#### KOORDINAT



### SOSIALEKONOMI

Jumlah Penduduk di Kelurahan Lipat Kain = 4,810 Jiwa  
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Lipat Kain = 644 Jiwa  
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Lipat Kain = 150 KK  
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Lipat Kain = 127 KK

### KATEGORI TIPOLOGI, DANKARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = TIDAK KUMUH  
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.  
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota.

### PERMASALAHAN UTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan).
- Masih ada drainase yang tidak terlayani.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang minim.
- Jalan lingkungan masih ada kondisinya yang rusak/buruk.

### DOKUMENTASI LAPANGAN



### PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat dengan pusat ekonomi: Lipat Kain, dan dilalui jalur ke arah Taluk Kuantan/Sumbar.
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

### BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 173 Unit  
Jumlah RTLH = 31 Unit  
31 Unit bangunan tidak teratur.  
15,45 Unit/Ha kepadatan bangunan.  
31 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

### JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 3.300,2 meter  
3.300,2 meter jalan ideal.  
0 meter jalan tidak terlayani.  
454,3 meter jalan rusak/kondisi buruk.

### AIR MINUM

108 KK Akses aman air minum tidak tersedia.  
108 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

### SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude)	(Longitude)
RT1/RW4	6,72	0° 1'41.20"U	101°12'17.78"T
RT2/RW4	4,48	0° 1'44.44"U	101°12'14.48"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 2 RT

### DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 1.180,8 meter  
4.213,8 meter drainase ideal.  
3.033 meter drainase tidak terlayani.  
0 meter drainase rusak/kondisi buruk.  
0 Ha luas kawasan yang terkena genangan.

### PERSAMPAHAN

29 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.  
29 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

### AIR LIMBAH

33 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.  
33 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

### PROTEKSI KEBAKARAN

83 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.  
83 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.