

## PROFIL KUMUH KAWASAN AIR TIRIS (RP2KPKPK KAMPAR2022)

### GEOGRAFIS

#### KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Kampar  
Nama Desa/Kelurahan = Kelurahan Air Tiris  
Nama Kawasan = Kawasan Air Tiris

#### LUAS

Luas Kelurahan = 556 Ha  
Luas Kawasan Kumuh = 2,54 Ha

#### KOORDINAT

Latitude = 0°21'33.02"U  
Longitude = 101° 2'54.05"T

### SOSIAL EKONOMI

Jumlah Penduduk di Kelurahan Air Tiris = 6,178 Jiwa  
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Air Tiris = 160 Jiwa  
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Air Tiris = 45 KK  
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Air Tiris = 13 KK

### KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = **TIDAK KUMUH**  
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.  
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota.

### PERMASALAHAN UTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Masih ada jalan yang belum terlayani dan rusak di kawasan kumuh.
- Masih ada drainase yang tidak terlayani.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang cukup minim.



Nama Kecamatan : Kampar  
Nama Kelurahan : Air Tiris  
Nama Kawasan : Air Tiris  
Luas Kelurahan Air Tiris : 556 Ha  
Luas SK Bupati Kawasan Kumuh 2021 : 2,54 Ha  
Luas Deliniasi Kawasan Kumuh 2022 : 2,54 Ha  
Total RT dalam Deliniasi Kumuh : 1 RT

### DOKUMENTASI LAPANGAN



### PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat pusat aktivitas perekonomian: Pasar Air Tiris, serta dilalui jalur lintas Riau-Sumatera Barat.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

### BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 58 Unit  
Jumlah RTLH = 10 Unit  
10 Unit bangunan tidak teratur.  
22,83 Unit/Ha kepadatan bangunan.  
10 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

### JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 754 meter  
831 meter jalan ideal.  
77 meter jalan tidak terlayani.  
0 meter jalan rusak/kondisi buruk.

### AIR MINUM

12 KK Akses aman air minum tidak tersedia.  
12 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

### SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW	LUAS (Ha)	COORDINAT (Latitude) (Longitude)
RT2/RW6	2,54	0°21'8.14"U 101° 5'53.05"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 1 RT

### DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 108 meter  
1.122 meter drainase ideal.  
1.014 meter drainase tidak terlayani.  
0 meter drainase rusak/kondisi buruk.  
0,21 Ha luas kawasan yang terkena genangan.

### PERSAMPAHAN

15 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.  
15 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

### AIR LIMBAH

12 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.  
12 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

### PROTEKSI KEBAKARAN

25 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.  
25 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.