

PROFIL KUMUH KAWASAN BULUH CINA (RP2KPKPK KAMPAR2022)

GEOGRAFIS

KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Siak Hulu
Nama Desa/Kelurahan = Desa Buluh Cina
Nama Kawasan = Kawasan Buluh Cina

LUAS

Luas Desa = 7.712 Ha
Luas Kawasan Kumuh = 4,09 Ha

KOORDINAT

Latitude = 0°22'44.92"U
Longitude = 101°31'38.67"T

SOSIAL EKONOMI

Jumlah Penduduk di Desa Buluh Cina = 1.697 Jiwa
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Buluh Cina = 384 Jiwa
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Buluh Cina = 106 KK
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Buluh Cina = 81 KK

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = **KUMUH RINGAN**
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota, kumuh padat di sekitar bantaran sungai.

PERMASALAHAN UTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Kawasan rawan banjir dan masih ada drainase yang tidak terlayani, serta kondisi drainase yang rusak/buruk.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang minim.
- Jalan lingkungan masih ada yang kondisinya rusak/buruk.



DOKUMENTASI LAPANGAN



PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat fungsi strategis kota: pusat ibukota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi Riau.
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 131 Unit
Jumlah RTLH = 67 Unit
67 Unit bangunan tidak teratur.
32,03 Unit/Ha kepadatan bangunan.
67 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 1.714,4 meter
1.714,4 meter jalan ideal.
0 meter jalan tidak terlayani.
152,6 meter jalan rusak/kondisi buruk.

AIR MINUM

77 KK Akses aman air minum tidak tersedia.
77 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW/DUSUN	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude) (Longitude)
RT1/RW3/DUSUN3	0,60	0°22'44.96"U 101°31'41.06"T
RT2/RW3/DUSUN3	1,00	0°22'42.11"U 101°31'42.58"T
RT3/RW3/DUSUN3	0,57	0°22'44.03"U 101°31'47.45"T
RT1/RW4/DUSUN4	0,58	0°22'40.20"U 101°31'46.86"T
RT2/RW4/DUSUN4	1,34	0°22'42.03"U 101°31'47.94"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 5 RT

DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 1.080,5 meter
1.763,4 meter drainase ideal.
682,9 meter drainase tidak terlayani.
170 meter drainase rusak/kondisi buruk.
0,79 Ha luas kawasan yang terkena genangan.

PERSAMPAHAN

63 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.
63 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

AIR LIMBAH

60 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.
60 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

PROTEKSI KEBAKARAN

76 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.
76 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.