

PROFIL KUMUH KAWASAN RUMBIO (RP2KPKPK KAMPAR2022)

GEOGRAFIS

KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Kampar
Nama Desa/Kelurahan = Desa Rumbio
Nama Kawasan = Kawasan Rumbio

LUAS

Luas Desa = 1.638 Ha Latitude = 0°20'4.73"U
Luas Kawasan Kumuh = 7,48 Ha Longitude = 101° 8'6.50"T

SOSIALEKONOMI

Jumlah Penduduk di Desa Rumbio = 3.274 Jiwa
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Rumbio = 696 Jiwa
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Rumbio = 188 KK
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Rumbio = 165 KK

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = KUMUH SEDANG
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota, kumuh padat di sekitar bantaran sungai.

PERMASALAHAN UTAMA


- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan).
- Kawasan rawan banjir dan masih ada drainase yang tidak terlayani.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang minim.
- Lokasi cukup padat rumah/bangunan sehingga sulit dilakukan pembangunan baru maupun perbaikan.

PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat pusat ekonomi: Pasar Rumbio-Penyasawan, serta dilalui jalur lintas Riau-Sumatera Barat.
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.
- Masih belum jelas batas administrasi Desa Penyasawan dan Desa Rumbio.

DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 132,3 meter
5.923,8 meter drainase ideal.
5.791,5 meter drainase tidak terlayani.
0 meter drainase rusak/kondisi buruk.
1,79 Ha luas kawasan yang terkena genangan.



BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 235 Unit
Jumlah RTLH = 83 Unit
83 Unit bangunan tidak teratur.
31,42 Unit/Ha kepadatan bangunan.
83 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 3.514,7 meter
3.514,7 meter jalan ideal.
0 meter jalan tidak terlayani.
0 meter jalan rusak/kondisi buruk.

AIR MINUM

128 KK Akses aman air minum tidak tersedia.
128 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW/DUSUN	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude) (Longitude)
RT3/RW2/DUSUN1	0,77	0°20'50.90"U 101° 7'31.33"T
RT4/RW2/DUSUN1	0,26	0°20'53.72"U 101° 7'32.13"T
RT5/RW3/DUSUN2	0,89	0°20'48.27"U 101° 7'33.34"T
RT6/RW3/DUSUN2	1,56	0°20'51.62"U 101° 7'34.21"T
RT9/RW5/DUSUN3	1,44	0°20'51.08"U 101° 7'45.60"T
RT10/RW5/DUSUN3	2,56	0°20'51.05"U 101° 7'49.62"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 6 RT

PERSAMPAHAN

163 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.
163 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

AIR LIMBAH

97 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.
97 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

PROTEKSI KEBAKARAN

190 Unit bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.
190 Unit bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.

DOKUMENTASI LAPANGAN

