

## PROFIL KUMUH KAWASAN TANAH MERAH (RP2KPKPK KAMPAR2022)

### GEOGRAFIS


#### KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Siak Hulu  
Nama Kelurahan = Desa Tanah Merah  
Nama Kawasan = Kawasan Tanah Merah

#### LUAS

Luas Desa = 7.569 Ha Latitude = 0°26'15.95"U  
Luas Kawasan Kumuh = 8,52 Ha Longitude = 101°27'40.61"T

#### KOORDINAT



### SOSIALEKONOMI

Jumlah Penduduk di Desa Tanah Merah = 13.118 Jiwa  
Jumlah Penduduk di Kawasan Tanah Merah = 663 Jiwa  
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Tanah Merah = 163 KK  
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Tanah Merah = 106 KK

### KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = TIDAK KUMUH.  
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.  
Karakteristik = Kumuh padat perkotaan di sekitar kawasan strategis kota

### PERMASALAHAN UTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan).
- Kawasan rawan banjir dan masih ada drainase yang tidak terlayani.
- Akses air minum yang bersih belum terlayani maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang minim.
- Jalan lingkungan masih ada yang belum terlayani dan rusak.

### PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat fungsi strategis kota: pusat ibukota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi Riau.  
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.  
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

### BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 126 Unit  
Jumlah RTLH = 39 Unit  
39 Unit bangunan tidak teratur.  
14,79 Unit/Ha kepadatan bangunan.  
39 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

### JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 1.773,3 meter  
**2.022,7 meter** jalan ideal.  
**249,4 meter** jalan tidak terlayani.  
**524,1 meter** jalan rusak/kondisi buruk.

### AIR MINUM

**69 KK** Akses aman air minum tidak tersedia.  
**69 KK** Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

### SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW/DUSUN	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude) (Longitude)
RT3/RW8/DUSUN4	2,96	0°26'16.17"U 101°28'7.53"T
RT6/RW8/DUSUN4	1,66	0°26'3.72"U 101°28'4.29"T
RT2/RW11/DUSUN5	1,77	0°26'46.47"U 101°28'14.32"T
RT4/RW11/DUSUN5	2,13	0°26'44.18"U 101°28'1.80"T

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 4 RT

### DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 394,7 meter  
**3.631,7 meter** drainase ideal.  
**3.237 meter** drainase tidak terlayani.  
**154,8 meter** drainase rusak/kondisi buruk.  
**0,79 Ha** luas kawasan yang terkena genangan.

### PERSAMPAHAN

**41 KK** tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.  
**41 KK** dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

### AIR LIMBAH

**39 KK** tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.  
**39 KK** dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

### PROTEKSI KEBAKARAN

**44 Unit** bangunan tidak terlayani prasarana proteksi kebakaran.  
**44 Unit** bangunan tidak terlayani sarana proteksi kebakaran.

### DOKUMENTASI LAPANGAN

