

PROFIL KUMUH KAWASAN KUALU (RP2KPKPK KAMPAR2022)

GEOGRAFIS

KAWASAN

Nama Kecamatan = Kecamatan Tambang
Nama Desa/Kelurahan = Desa Kualu
Nama Kawasan = Kawasan Kualu

LUAS

Luas Desa = 5.500 Ha Latitude = 0°23'49.14"U
Luas Kawasan Kumuh = 10,00 Ha Longitude = 101°22'36.78"E

KOORDINAT

SOSIALEKONOMI


Jumlah Penduduk di Desa Kualu = 17.938 Jiwa
Jumlah Penduduk di Kawasan Kumuh Kualu = 1.228 Jiwa
Jumlah KK di Kawasan Kumuh Kualu = 306 KK
Jumlah MBR di Kawasan Kumuh Kualu = 278 KK

KATEGORI, TIPOLOGI, DAN KARAKTERISTIK PERMUKIMAN KUMUH

Kategori Kumuh = KUMUH RINGAN
Tipologi Kumuh = Perumahan kumuh dan permukiman kumuh di dataran rendah.
Karakteristik = Kumuh padat di sekitar bantaran sungai.

PERMASALAHAN UTAMA

- Rendahnya kesadaran masyarakat mengenai perilaku bersih dan sehat.
- Ketidakberdayaan masyarakat dalam pemenuhan rumah sehat dan layak huni (kemiskinan perkotaan).
- Kawasan rawan banjir dan masih ada drainase yang tidak terlayani.
- Akses air minum yang bersih belum terlalai maksimal.
- Sanitasi baik sarana maupun prasarana belum terakses dengan baik.
- TPS yang minim dan pembuangan sampah secara dibakar.
- Sarana dan prasarana Pemadam Kebakaran yang minim.
- Jalan lingkungan masih ada yang belum terlalai dan rusak.



PERTIMBANGAN LAIN

- Terletak dekat fungsi strategis kota: pusat ibukota Pekanbaru dan pemerintahan Provinsi Riau.
- Kepadatan Penduduk cukup tinggi.
- Dukungan masyarakat terhadap pembangunan cukup tinggi.

BANGUNAN GEDUNG

Jumlah bangunan = 278 Unit
Jumlah RTLH = 137 Unit
137 Unit bangunan tidak teratur.
27,80 Unit/Ha kepadatan bangunan.
137 Unit bangunan tidak sesuai dengan persyaratan teknik.

JALAN LINGKUNGAN

Panjang jalan eksisting = 3.269,9 meter
3.269,9 meter jalan ideal.
0 meter jalan tidak terlalai.
116,9 meter jalan rusak/kondisi buruk.

AIR MINUM

261 KK Akses aman air minum tidak tersedia.
261 KK Kebutuhan air minum minimal setiap individu tidak terpenuhi.

SEBARAN PERMUKIMAN KUMUH

RT/RW/DUSUN	LUAS (Ha)	KOORDINAT (Latitude)	(Longitude)
RT1/RW1/DUSUN2	1,82	0°22'44.45"U	101°21'28.54"E
RT2/RW1/DUSUN2	1,76	0°22'44.38"U	101°21'31.92"E
RT1/RW1/DUSUN4	2,24	0°22'43.84"U	101°21'23.19"E
RT2/RW1/DUSUN4	2,71	0°22'42.78"U	101°21'18.08"E
RT3/RW1/DUSUN4	1,47	0°22'46.78"U	101°21'19.05"E

Jumlah titik lokasi dalam Kawasan Kumuh = 5 RT

DRAINASE LINGKUNGAN

Panjang drainase eksisting = 1.097,1 meter
5.788,1 meter drainase ideal.
4.691 meter drainase tidak terlalai.
0 meter drainase rusak/kondisi buruk.
2,7 Ha luas kawasan yang terkena genangan.

PERSAMPAHAN

185 KK tidak terakses pengolahan sampah sesuai standar teknis.
185 KK dengan sarpras pengolahan sampah tdk sesuai persyaratan teknis.

AIR LIMBAH

120 KK tidak terakses sistem air limbah sesuai standar teknis.
120 KK dengan sarpras air limbah tdk sesuai persyaratan teknis.

PROTEKSI KEBAKARAN

220 Unit bangunan tidak terlalai prasarana proteksi kebakaran.
220 Unit bangunan tidak terlalai sarana proteksi kebakaran.

DOKUMENTASI LAPANGAN

